

## **POMIAR WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ DO PODLEWANIA PRZYDOMOWEJ ZIELENI**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie informuje Klientów o możliwości odliczania ilości odprowadzanych ścieków z posesji o ilość wody bezpowrotnie zużytej, pod warunkiem, że wielkość jej zużycia jest opomiarowana dodatkowym wodomierzem zainstalowanym na koszt Odbiorcy usług. (art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Woda bezpowrotnie zużyta – to woda wykorzystywana np. do podlewania przydomowej zieleni, która nie jest odprowadzana jako ścieki do sieci kanalizacyjnej.

**Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualnymi naprawami i ponowną legalizacją licznika wody, wykonuje Odbiorca usług/właściciel nieruchomości na koszt własny.**

**W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza należy:**

- Złożyć w Sekretariacie PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie Wniosek o wydanie zgody na montaż dodatkowego wodomierza (podwodomierza) oraz o uwzględnienie w rozliczeniach wskazań dodatkowego wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą - Załącznik nr 9.
- Wykonać montaż dodatkowego wodomierza we własnym zakresie, z uwzględnieniem warunków technicznych wskazanych przez PGKiM Spółka z o. o., a następnie złożyć wniosek o plombowanie – Załącznik nr 15, **lub** zlecić montaż PGKiM Sp. z o. o. - Załącznik nr 16.

Zmiana sposobu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli, opłombowaniu wodomierza i spisaniu protokołu montażu/plombowania.

### **Uwaga:**

Zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody naliczonemu przez dodatkowy wodomierz nastąpi w przypadku:

- stwierdzenia poboru wody na cele inne niż określone w warunkach,
- uszkodzenia wodomierza, plomby,
- braku wymiany wodomierza po upływie 5 letniego okresu legalizacji wodomierza,
- wykorzystywania wody za dodatkowym wodomierzem w sposób tworzący ścieki,
- dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej.

**Przed podjęciem ostatecznej decyzji o montażu dodatkowego wodomierza prosimy o dokładną analizę korzyści i kosztów, to jest m.in.:**

- wysokości stawek opłat abonamentowych na odbiorcę za okres rozliczeniowy,
- ilości odprowadzonych ścieków w okresie letnim i zimowym,
- kosztów związanych z całością prac instalacyjnych i legalizacyjnych wodomierza,

Opłata za wodę bezpowrotnie zużytą będzie naliczana zgodnie z obowiązującą taryfą.

**UWAGA! Dodatkowe wodomierze zamontowane bez uprzedniej zgody i odbioru technicznego lub nielegalizowane nie będą uznawane na fakturach rozliczeniowych.**

**Rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej będą wykonywane co miesiąc po uprzednim odczycie stanu zużycia przez Inkasenta lub po uzyskaniu telefonicznej informacji od Klienta na numer telefonu (84) 535 38 27. W przypadku braku odczytu rozliczenie będzie dokonane w kolejnym miesiącu.**

## Szczegółowe warunki techniczne dotyczące montażu podwodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej:

1. Podwodomierz w instalacji wodomierzowej należy wbudować za wodomierzem głównym (zgodnie z kierunkiem przepływu wody), tak aby nie był narażony na nadmierne naprężenia od rur i armatury instalacji wodociągowej.
2. Zaleca się, aby ilość wody zużytej bezpowrotnie była opomiarowana jednym dodatkowym wodomierzem (podwodomierzem).
3. Dopuszcza się dwie metody lokalizacji podwodomierza:
  - podwodomierz umieszczony jest w bezpośrednim sąsiedztwie wodomierza głównego, gdy przebieg rury do punktu czerpalnego jest widoczny na całym odcinku.
  - podwodomierz umieszczony jest przed punktem czerpalnym wody w odległości nie większej niż 2 - 3m od tego punktu (np. w piwnicy).
4. Podwodomierz z ważną cechą legalizacji, należy przewidzieć w piwnicy lub na parterze budynku w miejscu wydzielonym, suchym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą i działaniem mrozu, łatwo dostępnym oraz odpowiednio zabezpieczonym przed możliwością uszkodzenia lub w studni wodomierzowej z zaworami umieszczonymi wewnątrz studni.
5. Zawór czerpalny należy przewidzieć na zewnątrz budynku.
6. Okres ważności legalizacji podwodomierza do wody zimnej wynosi 5 lat licząc od daty produkcji.
7. Z chwilą utraty przez podwodomierz cechy legalizacji PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie zaprzestanie pomniejszać należności za odprowadzane ścieki na podstawie wskazań takiego urządzenia. Obowiązek wymiany podwodomierza w momencie upływu okresu legalizacji leży po stronie właściciela posesji.
8. Informacje o wymianie należy przekazać do PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie w formie pisemnej, w celu dokonania oplombowania i ponownego uwzględnienia w rozliczeniach wskazań dodatkowego wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą.
9. W szczególnych warunkach lokalizacyjnych zgoda na umieszczenie podwodomierza może być warunkowana indywidualnie.

Poniżej przykładowy schemat wbudowania podwodomierza:

